

Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
BFS 2011:16 OVK1

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning Dynamiten 3	Byggnadens adress Porfyrvägen 28-30	Postnr 16741	Ort Bromma		
Byggnadsägaren Brf Dynamiten 4	Postadress Porfyrvägen 28-30	Postnr 16741	Ort Bromma		
Faktureringsadress	Postadress	Postnr	Ort		
Fastighetsansvarig/Förvaltare	Telefonnr	Fax / e-post			
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet Bostad	BRA i m ²	Ant. Lgh 14	Ant. lokaler

A2 - Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningssdatum	Besiktningssresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
1	2	2024-10-01	EG		2030-10-01	B1	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

JA

Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningssman.

Förklaring till utfall 1 och 2 på siba B:

1 Felet behöver åtgärdas inom en inte alltför avlägsen framtid.

2. Felet behöver snarast åtgärdas

Besiktningssman Ilmo Kekkinen	Telefon nr 0707865804	Fax / e-post ilmokekkinen@hotmail.com	
Företag Vasa-Bygg	Postadress Ture Nermans Gränd 2	Postnr 11237	Ort Stockholm
Certifieringsorgan Swedcert/Kiwa	Cert.nummer 2701	Giltighetstid 2029-04-14	Behörighetsnivå K
Ort, Datum för underskrift Stockholm 2024-10-01	Namnteckning Ilmo Kekkinen		

Besiktningsprotokoll

Referensnummer	Systemnummer	B1
	1	

Obligatorisk Ventilationskontroll

B1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp	Bes kat(0-2)	Resultat
	Dynamiten 3		S	2	EG

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1							
2							
3							
4							
5							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall	
	1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar		Fel typ av frånluftsdon i bad hindrar i lgh 1001, 1101, 1202 i 28 och 1202 i 30	2	
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner	3.9			
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll		Direkt till kanalen kopplat köksfl. saknar täthetsintyg och hindrar flöde i stilla läge i lgh 1201, 1202 i 28, och lgh 1002 i 30	2	
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll	3.6			
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	2	Föroreningar				
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal		Frånluft i kök dold i lgh 0902 i 28 och 1001 i 30	2	
	2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel	3.7			
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier		Frånluft i kök dålig i lgh 1201 i 30. Trolig smuts	2	
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX	3.7			
	2.5	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktdel		Frånluft kunde ej kontrolleras i kök i lgh 1001 och 1101 i 28	1	
	2.6	<input type="checkbox"/> Kanaler	3.7			
	2.7	<input type="checkbox"/> Don				
	2.8	<input type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter				
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum				
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	3	Funktioner				
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel		Lgh 1101 i 30 fanns inte tillgänglig		
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier				
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX				
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll				
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning				
	3.6	<input checked="" type="checkbox"/> Fläktar				
	3.7	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden				
	3.8	<input type="checkbox"/> Kanaler				
	3.9	<input checked="" type="checkbox"/> Don				
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt				
	4	Klimat				
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur				
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör				
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag				
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud				
	4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter				
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt				
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil. Beteckn.	Besiktning	Datum
		<input type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> C: Anmärkning		Förra besiktning	
		<input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> D: Åtgärder		Denna besiktning	2024-10-01
		<input type="checkbox"/> Ombesiktning	<input type="checkbox"/> L: Flöde/Driftid/Effekt		Nästa besiktning	2030-10-01
		<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> E: Aggregatprot		Ombesiktning	
		<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input type="checkbox"/> Intyg		Underskrift Ilmo Kekkinen	

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Dynamiten 3		Porfyrvägen 28-30	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
Besiktningssman	Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift	
Ilmo Kekkinen	2024-10-01	Stockholm 2024-10-01	
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning	
EG	2030-10-01	Ilmo Kekkinen	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ	Cert.nr
Vasa-Bygg	K	Swedcert/Kiwa	2701

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden