



Besiktningssprotokoll

Funktionskontroll av ventilationssystem enligt
SFS 1991:1273 med ändringar t.o.m. SFS 2006:1296

Referens nr: 11-0505	A
Plats för stämpel	

A1 - Byggnad

Fastighetsbeteckning Kv. Dynamiten 3	Byggnadens adress Porfyrvägen 28-30	Postnr 167 41	Ort Bromma		
Byggnadsägaren Brf Dynamiten 3	Postadress Porfyrvägen 30	Postnr 167 41	Ort Bromma		
Faktureringsadress Brf Dynamiten 3	Postadress Porfyrvägen 30	Postnr 167 41	Ort Bromma		
Fastighetsansvarig/Förvaltare Klas Kockum	Telefonnr 0733402760	Fax / e-post			
Internt byggnadsnamn	Internt byggnadsnr	Verksamhet Bostäder	BRA i m ²	Ant. Lgh 14	Ant. lokaler

A2 - Besiktningssutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

Systemnr	Bes.kat.	Besiktningssdatum	Besiktningssresultat	Ombesiktning datum	Nästa ordinarie besiktningssdatum	Bilaga (B-sida)	Notering
1	2	2011-05-05	G		2017-05-05	B1	
2	2	2011-05-05	G		2017-05-05	B2	

Ingår samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning.

JA

Nej

A3 - Allmänt omdöme, kommentarer, uppgifter om besiktningssman.

Besiktningssman Patric Hjäm	Telefon nr 08-6340990 070-7165646	Fax / e-post info@brommasotarna.com	
Företag Skfm.Ulf Pettersson AB	Postadress Abrahamsbergsvägen 35	Postnr 168 30	Ort Bromma
Certifieringsorgan Swedcert	Cert.nummer 1879	Giltighetstid 2016-04-17	Behörighetsnivå K
Ort / Underskriftsdatum Bromma	Namnsteckning 		

Protokoll OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer 11-0505	Systemnummer 1	B1
----------------------------------	--------------------------	-----------

B1 Fastighetsbeteckning Kv.Dynamiten 3	Internt byggnadsnr	Systemtyp S	Bes kat(0-2) 2	Resultat G
---	--------------------	----------------	-------------------	---------------

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjäna
1	S-28						Porfyrvägen 28
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkingar	Utfall
	1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar	3.7	Generellt: Frånluftsdonon i badrum har liten area	1
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner			
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll			
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/lufflödesprotokoll			
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	2	Föreningar			
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal			
	2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier			
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX			
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel			
	2.6	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler			
	2.7	<input checked="" type="checkbox"/> Don			
	2.8	<input checked="" type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter			
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum			
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier			
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll			
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	<input type="checkbox"/> Fläktar			
	3.7	<input checked="" type="checkbox"/> Lufflöden			
	3.8	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler			
	3.9	<input checked="" type="checkbox"/> Don			
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur			
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör			
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag			
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud			
	4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter			
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum
		<input type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> C: Anmärkning		2011-05-05
		<input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> D: Åtgärder		
		<input type="checkbox"/> Ombesiktning	<input type="checkbox"/> L: Flöde/Driftid/Effekt		
		<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> E: Aggregatprot		
		<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Intyg		
				Namnteckning	

Protokoll OVK


Obligatorisk Ventilationskontroll

Referensnummer 11-0505	Systemnummer 2	B2
----------------------------------	--------------------------	-----------

B1	Fastighetsbeteckning Kv.Dynamiten 3	Internt byggnadsnr	Systemtyp S	Bes kat(0-2) 2	Resultat G
----	--	--------------------	----------------	-------------------	---------------

Fläktar och aggregat som ingår i det samhörande systemet

B2	Systemdel	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Uppmätt flöde	Betjänar
1	S-30						Porfyrvägen 30
2							
3							
4							
5							
6							
7							

B3	1	Handlingar	Pos	Anmärkningar	Utfall
	1.1	<input type="checkbox"/> Ritningar			
	1.2	<input type="checkbox"/> DU-instruktioner			
	1.3	<input type="checkbox"/> Föregående OVK-protokoll			
	1.4	<input type="checkbox"/> Proj. värden/luftflödesprotokoll			
	1.5	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	2	Föroreningar			
	2.1	<input type="checkbox"/> Uteluftskanal			
	2.2	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	2.3	<input type="checkbox"/> Batterier			
	2.4	<input type="checkbox"/> VVX			
	2.5	<input type="checkbox"/> Fläktdel			
	2.6	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler			
	2.7	<input checked="" type="checkbox"/> Don			
	2.8	<input checked="" type="checkbox"/> Rensningsmöjligheter			
	2.9	<input type="checkbox"/> Fläktrum			
	2.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	3	Funktioner			
	3.1	<input type="checkbox"/> Filterdel			
	3.2	<input type="checkbox"/> Batterier			
	3.3	<input type="checkbox"/> VVX			
	3.4	<input type="checkbox"/> Spjäll			
	3.5	<input type="checkbox"/> Styr/Regler/Övervakning			
	3.6	<input type="checkbox"/> Fläktar			
	3.7	<input checked="" type="checkbox"/> Luftflöden			
	3.8	<input checked="" type="checkbox"/> Kanaler			
	3.9	<input checked="" type="checkbox"/> Don			
	3.10	<input type="checkbox"/> Övrigt			
	4	Klimat			
	4.1	<input type="checkbox"/> Temperatur			
	4.2	<input type="checkbox"/> Odör			
	4.3	<input type="checkbox"/> Drag			
	4.4	<input type="checkbox"/> Ljud			
	4.5	<input type="checkbox"/> Brukarsynpunkter			
	4.6	<input type="checkbox"/> Övrigt			
		Uppdragstyp	Bilagor	Bil.Beteckn.	Ombesiktn. datum
		<input type="checkbox"/> 1:a besiktning	<input type="checkbox"/> C: Anmärkning		
		<input checked="" type="checkbox"/> Återkommande besiktning	<input type="checkbox"/> D: Åtgärder		2011-05-05
		<input type="checkbox"/> Ombesiktning	<input type="checkbox"/> L: Flöde/Driftid/Effekt		Namnteckning 
		<input type="checkbox"/> Utökad kontroll	<input type="checkbox"/> E: Aggregatprot		
		<input type="checkbox"/> Egenkontroll	<input checked="" type="checkbox"/> Intyg		

Möjliga energibesparande åtgärder i systemet

Anmärkning

Referensnummer	Systemnummer	C1
11-0505	1	

C1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat(0-4)
	Kv.Dynamiten 3		S	2

C2	Pos	Anmärkningar	Utfall
1		Lgh 1201	
2	2.8	Kök: Kanal inbyggd, ej åtkomlig för rengöring	1
3			
4		Lgh 1102	
5	3.8	Bad: Uteluftsintag förbyggd, överluft saknas	1
6			
7		Lgh 1002	
8	3.8	Bad: Uteluftsintag saknas, överluft liten area	1
9			
10		Lgh 1001	
11	3.9	Bad: Frånluftsventil saknas	1
12	3.8	Bad: Uteluftsintag förbyggd, överluft saknas	1
13	3.9	Sov: Frånluftsventil saknas	1
14			
15		Lgh 0902	
16	3.9	Sov: Uteluftsventil trasig	1
17	3.8	Sov: Överluft saknas	1
18			
19		Lgh 0901	
20	3.8	Sov: Överluft saknas	1
21			
22			
23			

Anmärkning

Referensnummer	Systemnummer	C1
11-0505	2	

C1	Fastighetsbeteckning	Internt byggnadsnr	Systemtyp (S, F, FT, FTX)	Bes kat(0-4)
	Kv.Dynamiten 3		S	2

C2	Pos	Anmärkning	Utfall
1		Lgh 1202	
2	3.8	Sov: Överluft saknas	1
3			
4		Lgh 1201	
5	3.8	Bad: Uteluftsintag förbyggd, överluft liten area	1
6			
7		Lgh 1101	
8	3.8	Bad: Uteluftsintag saknas, överluft liten area	1
9	2.8	Kök: Kanalbotten ej åtkomlig	1
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19		Lgh 0901	
20	3.8	Sov: Överluft saknas	1
21			
22			
23			